

DANSK
SØULYKKE-STATISTIK
1981



UDGIVET AF INDUSTRI-MINISTERIET

JULI 1982



Ha 00-10
ATLAS-QUICK A-S KBH.S.

Dansk Søulykke- Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle meddelelser og oplysninger.

Skibene er opført i alfabetisk orden efter skibsnavn inden for følgende tre grupper:

Handelsskibe under 500 BRT	side 19
Handelsskibe på 500 BRT og derover	– 25
Fiskeskibe	– 31

Skibe, hvis BRT i Danmarks Skibsliste er anført med to tal, er i statistikken opført med største tal.

Tabeller indeholdende statistiske oplysninger vedrørende søulykker og ulykkestilfælde er samlet på siderne 5-17.

På side 47 er givet en mere udførlig beskrivelse af to søulykker. Industriministeriet har valgt at beskrive netop disse ulykker mere udførligt, da hændelsesforløbet kan tænkes at have interesse for en større kreds af søfarende.

FØLGENDE FORKORTELSER ANVENDES:

Bpl.	=	boreplatform	Fy.	=	fyrskib
D.	=	dampskib	Hvalf.	=	hvalfanger
M.	=	motorskib	Is.	=	isbryder
S.	=	sejlskib	Kr.	=	kran
SM.	=	sejlskib med hjælpemotor	Lf.	=	lystfartøj
Lgt.	=	lægter	Lst.	=	lastskib
Bgs.	=	bugserskib	Pa.	=	skib, der er indrettet til at medtage flere end 12 passagerer
Bj.	=	bjærgningsskib	Patr.	=	patruljefartøj
Bjkr.	=	bjærgningskran	Pont.	=	ponton
Bjlg.	=	bjærgningslægter	Sdp.	=	sandpumper
Ff.	=	fiskefartøj	Tk.	=	tankskib
Fg.	=	færge	Ud.	=	uddyningsfartøj
Fry.	=	skib, hvis hovedlastrum er indrettet som kølelastrum			

Uddrag af Dansk Søulykke - Statistik for årene 1975 - 1981 vedrørende søulykker
overgået handelsskibe under 500 BRT

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
År	Samlet antal søulykker	Vejrforhold	Fejl ved skib eller udrustning	Besætningen utilregnelig årsag, herunder fejl ved farvands- afmærkning	Fejl og forsømmelse fra besæt- ningens side	Uopklaret	Forlis
1975	65	12	2	10	21	16	4
1976	59	8	5	10	23	9	4
1977	70	21	3	15	16	15	3
1978	51	15	2	12	16	5	10
1979	54	19	5	13	8	7	4
1980	66	20	3	6	18	14	5
1981	31	6	1	5	12	1	7

ad kolonne 2: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 3-7. Summen af tallene i kolonnerne 3-7 er derfor ikke nødvendigvis lig med det samlede antal ulykker i kolonne 2.

Uddrag af Dansk Søulykke-Statistik for årene 1975 - 1981 vedrørende søulykker
overgået handelsskibe på 500 BRT og derover

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
År	Samlet antal søulykker	Vejrforhold	Fejl ved skib eller udrustning	Besætningen utilregnelig årsag, herunder fejl ved farvands- afmærkning	Fejl og forsømmelse fra besæt- ningens side	Uopklaret	Forlis
1975	22	5	0	6	4	6	1
1976	20	2	1	5	5	4	0
1977	37	6	3	10	8	9	0
1978	22	4	1	5	5	7	1
1979	21	4	0	9	5	3	2
1980	18	7	2	4	3	2	1
1981	20	8	3	3	1	1	1

ad kolonne 2: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 3-7. Summen af tallene i kolonnerne 3-7 er derfor ikke nødvendigvis lig med det samlede antal ulykker i kolonne 2.

Uddrag af Dansk Søulykke - Statistik for årene 1975 - 1981 vedrørende søulykker
overgået fiskeskibe

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ar	Samlet antal søulykker	Vejrforhold	Fejl ved skib eller udrustning	Besætningen utilregnelig årsag, herunder fejl ved farvandsafmærkning	Fejl og forsømmelse fra besætningens side	Uopklaret	Forlis
1975	106	15	5	28	27	28	26
1976	104	10	11	24	23	34	16
1977	132	8	17	37	43	24	27
1978	79	12	13	19	19	16	14
1979	92	19	8	19	22	24	23
1980	85	8	13	12	30	22	14
1981	91	16	5	13	25	25	25

ad kolonne 2: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 3-7. Summen af tallene i kolonnerne 3-7 er derfor ikke nødvendigvis lig med det samlede antal ulykker i kolonne 2.

HANDELSSKIBE UNDER 500 BRT

I 31 tilfælde er handelsskibe under 500 BRT blevet ramt af en søulykke. I 7 tilfælde har ulykken ført til skibets forlis.

Dårligt vejr med høj sø var årsagen i 3 søulykkestilfælde opført under "Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag". I 1 tilfælde skyldes ulykken sejlads i is.

5 søulykker er henført under "Anden besætningen utilregnelig årsag". Kollisioner henført under denne årsag skyldes fejl begået i det andet skib.

Af de 12 tilfælde henført under "Anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves mangelfuld navigering og dårlig udvig.

Den 31. december 1981 var der registreret 850 danske handelsskibemellem 20 og 499 BRT.

HANDELSSKIBE UNDER 500 BRT

SØULYKKER	Formodet årsag									Forlis	
	Art	Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag	Fejl ved farvandsafmærkning	Fejl ved skib eller udrustning	Anden besætningen utilregnelig årsag	Forkert eller mangelfuld brug af udrustning	Overlastning eller forkert stuvning	Anden fejl eller forsømmelse	Uopklaret	Sagen ikke afsluttet	Antal
Grundstødning	3			1			6			2	423
Kollision, påsejling				2			4		1	1	299
Kæntring	1								2	3	475
Sprunget læk	1							1	1	1	299
Maskinhavari											
Andet havari	1								2		
Brand, eksplosion			1	2			2				
Forsvundet											
Ialt:	6		1	5			12	1	6	7	1496

HANDELSSKIBE PÅ 500 BRT OG DEROVER

I 20 tilfælde er handelsskibe over 500 BRT blevet ramt af en søulykke. I 1 tilfælde har ulykken ført til skibets forlis.

De 3 søulykker henført under "Anden besætningen utilregnelig årsag" skyldes henholdsvis vanskelige besejlingsforhold og maskinsvigt.

Den under "Anden fejl eller forsømmelse" rubricerede ulykke skyldes mangelfuld udgik.

At en kollision er opført under "Uopklaret" skyldes, at den skete med et udenlandsk skib, hvorfra søforklaring ikke foreligger.

Den 31. december 1981 var der registreret 318 danske handelsskibe på 500 BRT og derover.

HANDELSSKIBE PÅ 500 BRT OG DEROVER

SØULYKKER	Formodet årsag									Forlis	
	Art	Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag	Fejl ved farvandsafmærkning	Fejl ved skib eller udrustning	Anden besætningen utilregnelig årsag	Forkert eller mangelfuld brug af udrustning	Overlastning eller forkert stuvning	Anden fejl eller forsømmelse	Uopklaret	Sagen ikke afsluttet	Antal
Grundstødning	3			1			1		1	1	2428
Kollision, påsejling	2		1	2				1	1		
Kæntring									1		
Sprunget læk											
Maskinhavari			2								
Andet havari	3										
Brand, eksplosion									1		
Forsvundet											
Ialt:	8		3	3			1	1	4	1	2428

FISKESKIBE

I 91 tilfælde er fiskeskibe blevet ramt af en søulykke. I de 25 tilfælde er skibet forlist.

Ulykkerne opført under "Anden besætningen utilregnelig årsag" skyldes for de flestes vedkommende diverse havarier, som er opstået under sejlaes.

Af de 19 ulykker hemført under "Anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves mangelfuld navigering eller manøvrering, mangelfuld udvig, vagthavende faldet i søvn og spirituspåvirkning.

At 25 ulykker rubriceres under "Uopklaret" skyldes bl.a., at en kollision med et udenlandsk skib, hvor søforklaring ikke foreligger, i almindelighed anses for uopklaret.

Den 31. december 1981 var der registreret 1535 danske fiskeskibe på 20 BRT og derover.

FISKESKIBE

SØULYKKER	Formodet årsag									Forlis	
Art	Vejrforhold, tåge, strøm anden naturårsag	Fejl ved farvandsafmærkning	Fejl ved skib eller udrustning	Anden besætningen utilregnelig årsag	Forkert eller mangelfuld brug af udrustning	Overlastning eller forkert stuvning	Anden fejl eller forsømmelse	Uopklaret	Sagen ikke afsluttet	Antal	Samlet BRT
Grundstødning	4		2	3	2		3	1		3	43
Kollision, påsejling	1		2	5	3		15	12	3	3	52
Kæntring	4						1		1	6	641
Sprunget læk	4			1				4	2	10	426
Maskinhavari											
Andet havari	3			1						1	8
Brand, eksplosion			1	3	1			6			
Forsvundet								2	1	3	64
lait:	16		5	13	6		19	25	7	25	1234

ULYKKESTILFÆLDE I FORBINDELSE MED SØULYKKER
ELLER ANDRE HÆNDELSER HENHØRENDE UNDER SØLOVENS § 301

Af tabellerne på siderne 15 - 17 fremgår, at der i
året 1981 er indtruffet følgende ulykkestilfælde:

	Ulykkestilfælde	Omkomne	Tilskadekomne
Handelsskibe under 500 BRT.....	2	7	1
Handelsskibe på 500 BRT og derover	9	8	1
Fiskeskibe	21	30 ^{x)}	6
Ialt:	32 (35)	45 (20)	8 (36)

De i parentes anførte tal er de tilsvarende for året 1980.

I tabellerne er der kun medtaget ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker, arbejde om bord og personers almindelige færden og ophold om bord.

x) 7 af de omkomne var besætningsmedlemmer på et fiskeskib, som forsvandt ved Grønland.

Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker

eller andre hændelser henhørende under sølovens § 301

HANDELSKIBE UNDER 500 BRT	Antal Ulykkestilfælde	Antal Omkomne	Antal Tilskadekomne
Kollision, påsejling			
Kæntring	1	6	
Skibet forlist eller forsvundet			
Brand, eksplosion			
Andet havari			
Overbordfald	1	1	
Forgiftninger, ætsninger og lignende			
Arbejde med laste- og lossemidler	1		1
Arbejde med fortøjninger			
Arbejde med fiskeredskaber			
Arbejde i maskinrum			
Fald i lastrum og lignende			
Andet arbejde			
Anden årsag			
I alt	3	7	1

Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker

eller andre hændelser henhørende under sølovens § 301

HANDELSKIBE PÅ 500 BRT OG DEROVER	Antal Ulykkestilfælde	Antal Omkomne	Antal Tilskadekomne
Kollision, påsejling			
Kæntring			
Skibet forlist eller forsvundet			
Brand, eksplosion			
Andet havari	1	1	
Overbordfald	2	2	
Forgiftninger, ætsninger og lignende			
Arbejde med laste- og lossemidler	1		1
Arbejde med fortøjninger			
Arbejde med fiskeredskaber			
Arbejde i maskinrum			
Fald i lastrum og lignende	2	2	
Andet arbejde			
Anden årsag	3	3	
I alt	9	8	1

Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker
 eller andre hændelser henhørende under sølovens § 301

FISKESKIBE	Antal Ulyk- kestil- fælde	Antal Om- komne	Antal Til- skade- komne
Kollision, påsejling	2	3	
Kæntring	2	3	
Skibet forlist eller forsvundet	5	17	
Brand, eksplosion			
Andet havari	1		1
Overbordfald	3	3	
Forgiftninger, ætsninger og lignende			
Arbejde med laste- og lossemidler			
Arbejde med fortøjninger			
Arbejde med fiskeredskaber	4	1	3
Arbejde i maskinrum			
Fald i lastrum og lignende			
Andel arbejde			
Anden årsag	4	3	2
I alt	21	30	6

HANDELSSKIBE UNDER 500 BRT

Vedrørende skibet			Vedrørende søulykken	Vedrørende søforklaring	Formodet årsag
Navn Hjemsted Type	BRT kW Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Sted Sted Tid	Sted Tid	Bemærkninger
BIRGIT Hanstholm Lodsfartøj	19 81 –	– – –	Brand Hanstholm 13.juni	– –	Selvantændelse i endetræet omkring aftræksrøret fra en olieovn.
B.P.DIANA København M.-Tk.	149 279 1969	Kalundborg Grenå Gasolie	Grundstødning Grenå 19.maj	– –	Mangelfuld navigering. Hjulpet fri af en fiskekutter.
BRIS Rønne SM.-Lst.	100 169 1918	København Rønne Stykgods	Kæntring Østersøen 7.november	Rønne 10.november	Forlist.
DANALITH Ærøskøbing M.-Lst.	499 588 1976	I havn Jorsnødder	Brand i ladning Algfer 3 juni	Algier 9.juni	Havnearbejderes rygning i lastrum. Ilden opstod under losning.
ERRIA Marstal M.-Lst.	299 221 1965	Larne Loneonderry Ballast	Grundstødning Atlantehavt 27.februar	København 13.marts	Trosse i skruen. Grundstødt. Forlist.
FINN MELFI Nykøbing F M.-Lst.	281 206 1939	Stralsund Kolding Briketter på paller	Havari Stralsund 17.oktober	Kolding 26.oktober	Slagside opstået som følge af, at lasten forskubbede sig.

Vedrørende skibet			Vedrørende søulykken	Vedrørende søforklaring	Formodet årsag
Navn Hjemsted Type	BRT kW Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Art Sted Tid	Sted Tid	Bemærkninger
FØROYA BJÓR Klaksvík M.-Lst.	174 309 1936	Tórshavn Tvøroyri –	Kollision Ved Litla Di- mun 13.maj	Tvøroyri 13.maj	Kollideret i tåge med STREYM- BORG af Runavík. FØROYA BJÓR sejlede for stærkt og opfyld- te ikke sin vigepligt.
GRETHE DANIA København M.-Lst.	299 368 1970	Boulogne Antwerpen Ballast	Påsejling Den engelske Kanal 10.juli	København 16. og 23. juli	Anvendt kort i for lille må- lestoksforhold. Påsejlet fyr i tåge. Forlist.
GUSTAV Godthåb M.-Sdp.	265 309 1955	Frederikshåb Arsuk Skærver	Sprunget læk Grønlands vestkyst 2.juni	Godthåb 18.juni	Fast i storisen. Skibet slå- et læk, men bjærget i havn.
HEBE Marstal M.-Lst.	299 294 1964	Køge Bordeaux Papirmasse	Grundstødning Rudkøbing løb 28.januar	Ærøskøbing 18.maj	Lav vandstand. Grundstødt.
HELENE CLIPPER Esbjerg M.-Lst.	499 – 1965	Antwerpen Annaba, Algeri- et Stykgods	Kollision Antwerpen havn 2.februar	Antwerpen 9.februar	Kollideret med kinesisk DEX- ING, der var under bugsering. Bugsertrossen sprængtes. Sø- forklaring fra D. foreligger ikke.
INGER NOVA København M.-Lst.	299 221 1966	Las Palmas Asuncion Stykgods	Sprunget læk Sydlige Atlan- terhav 3.december	Korsør 19.december	Skibet sprunget læk. Forlist.

Vedrørende skibet			Vedrørende søulykken	Vedrørende søforklaring	Formodet årsag
Navn Hjemsted Type	BRT kW Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Art Sted Tid	Sted Tid	Bemærkninger
JOPA-F Klaksvík M.-Lst.	400 625 1960	Quebec Wivenhoe Træprodukter	Kollision Atlantehavet 7.september	– –	Kollideret med M/S PHOEVOS af Piraeus. Søforklaring fra P. foreligger ikke.
KAREN CLIPPER Esbjerg M.-Lst.	399 367 1978	Marseille Misurata Stykgods	Slagside Middelhavet 21.august	Marseille 26. og 31. august	For ringe stabilitet i forbindelse med dårligt vejr. Oferde en del af dækslasten.
KGH's flyvebåd Egedesminde Motorbåd	– – –	– – –	Kollision Egedesminde havn 30.juli	Egedesminde 31.juli	Kollideret med motorbåd. Mangelfuld udvig.
KIM Marstal M.-Lst.	399 294 1962	Fakse Göteborg Hvede	Grundstødning Fakse havns indsejling 13.maj	Assens 22.maj	Fejlbedømmelse af dybden i den gravede rende.
LAURENT Julianehåb M.-Lægebåd	39 110 1968	I havn – –	Beskadigelser mod kaj Julianehåb 13.februar	Julianehåb 13.februar	Fortøjningerne slækket under stormvejr, hvorved skibet stødte mod kajen.
LILLE BJØRN Nyborg SM.-Lst.	124 199 1889	Puerto Cabello Colon Ballast	Grundstødning Panamas nord- kyst 5.februar	panama City 9.april	Anvendt forkert dato ved astronomisk pladsbestemmelse. Forlist.

Vedrørende skibet			Vedrørende søulykken	Vedrørende søforklaring	Formodet årsag
Navn Hjemsted Type	BRT kW Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Art Sted Tid	Sted Tid	Bemærkninger
LONE DANIA København M.-Lst.	299 368 1969	Lübeck Varberg Ballast	Grundstødning Øresund 22.januar	Hjørring 27.januar	Vagthavende faldet i søvn.
LÆSØ Vesterø Havn M.-Pa.	498 583 1965	Frederikshavn Vesterø Havn –	Grundstødning Kattegat 27.januar	Frederikshavn 5.februar	Lav vandstand.
RF.2 Hirtshals M.-rednings- fartøj	19 368 1980	Hirtshals Hirtshals –	Kæntring Skagerrak 1.december	Hirtshals 2.december	Forlist. Besætningen på 6 mand omkommet.
SAM Vestmanna M.-Pa.	217 206 1975	– – Passagerer	Brand Vestmanna 13.februar	– –	Spildolie samlet sig i ud- stødsrør og antændt.
SCANDYK II Køge M.-dykkerskib	23 85 1928	– – –	Brand Københavns havn 27.august	– –	Uforsigtighed ved anvendelse af vinkelsliber. Brand op- stået på dækket.
SEPTIMUS Frederikshavn M.-Lst.	399 368 1968	Point Wilson Darwin –	Grundstødning Koralrev Trym Rocks, NV-Au- stralien 28.september	– –	Anvendt søkort for ocean- passage tæt ved kyst.

Vedrørende skibet			Vedrørende søulykken	Vedrørende søforklaring	Formodet årsag
Navn Hjemsted Type	BRT kW Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Art Sted Tid	Sted Tid	Bemærkninger
SIGRID S. Svendborg M.-Lst.	499 588 1971	I havn –	Brand Port Said 11.juni	– –	Antagelig rygning i køjen. 3 kamre udbrændt.
SIRI MARIA Årøsund M.-Lst.	346 213 1939	Helsingborg Hull Soda	Kæntring Nordsøen 27.april	Haderslev 8.maj	Lasten forskubbet sig p.g.a. hårdt vejr. Forlist.
SIRIUS Ålborg M.-Lst.	399 294 1958	Elnesvågen Skive Marmorskærver	Grundstødning Haugsfjorden 1.januar	Frederikshavn 7.januar	Snebyger og kraftig vind. Grundstødt.
SPEJLÆGGET Lemvig Øvelsesfartøj	18 48 –	– – –	Påsejling Frederikshavn 15.september	– –	Under øvelsessejlad påsej- let M/S HAVØRNEN, der lå ved kaj.
STREYMBORG Runavík M.-Lst.	259 206 1937	Kollafjord Vagur Oliegrus	Kollision Ved Litla Di- mun 13.maj	Tvørøyri 13.maj	Kollideret i tåge med FØ- ROYA BJÓR af Klaksvík, som sejlede for stærkt og ikke opfyldte sin vigepligt.
SVENDBORG GRACE Svendborg M.-Lst.	498 588 1963	– Abjidan –	Grundstødning Ved Abjidan 29.juni	Århus 30.juli	Vagthavende faldet i søvn.
TRILLE Juelsminde SM.-Pa.	79 169 1914	Göteborg Juelsminde –	Sprunget læk Kattegat 31.juli	Grenå 12.august	Sprunget læk.

HANDELSSKIBE PÅ 500 BRT OG DEROVER

Vedrørende skibet			Vedrørende søulykken	Vedrørende søforklaring	Formodet årsag
Navn Hjemsted Type	BRT kW Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Art Sted Tid	Sted Tid	Bemærkninger
CHARM Svendborg M.-Lst.	1599 1471 1978	Bathurst Halifax Papir	Kollision Nova Scotia 19.juli	– –	Kollideret i tåge med M/S BERLIND af Singapore.
CIMBRIA Århus M.-Lst.	2760 3236 1971	Rørdal Kolding –	Grundstødning Kolding fjord 9.juli	Kolding 21.august	Drej til styrbord i snæver sejlrute kunne ikke udføres som følge af sugeeffekt mel- lem skib og landgrund. Grund- stødt.
DISKO København M.-Pa.	2162 1920 1968	Frederikshåb Arsuk Passagerer	Grundstødning Frederikshåb 26.oktober	Christianshåb 9.november	Vejrforholdene. Rørte et skær 2 gange, men kunne fortsætte sejladsen.
GEDSER Gedser M.-Fg.	5314 8826 1976	Travemünde Gedser –	Kollision Østersøen 20.maj	Nykøbing F 2.juni	Uopklaret. Kollideret med vesttysk minestryger DIANA. Søforklaring fra D. forelig- ger ikke.
FREDENSBORG København M.-Tk.	1594 1470 1975	Ama Anchorage Reserve, Car- gills Kaustisk soda	Kollision Mississippi 5.maj	New Orleans 7.maj	Fejl ved selvstyrer.
HANNE LUPE Årø sund M.-Tk.	1599 1103 1981	Århus Stignæs Ballast	Grundstødning Farvandet N. for Fyn 19.juni	Fredericia 25.juni	Vagthavende faldet i søvn.

Vedrørende skibet			Vedrørende søulykken	Vedrørende søforklaring	Formodet årsag
Navn Hjemsted Type	BRT kW Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Art Sted Tid	Sted Tid	Bemærkninger
ICEBERG København M.-Lst.	1131 1250 1979	Sukkertoppen Ålborg Fisk	Ovenbords skader Atlantehavet 26.oktober	Ålborg 3.november	Ramt af forkert sø, som voldte skade på styrehus m.m. 1 mand slået overbord og forsvundet.
ICEBERG København M.-Lst.	1131 1250 1979	– Godthåb Stykgods	Maskinhavari Grønland 24.november	Godthåb 27.november	Hovedmaskinens ferskvandspumpe brudt sammen. Slæbt til Godthåb af et tysk skib.
JUGO EXPRESS Roskilde M.-Lst.	1599 2673 1980	Constanza Houston Stykgods	Maskinhavari Middelhavet 15.december	Piræus 7.januar 1982	Maskinstop på grund af fejl ved oliekløler. Skibet tværs i søen, dækslast revet løs, søgt nødhavn.
KOMMANDOR THE-RESE Rømø M.-Lst.	825 1397 1963	Esbjerg Nordsøen –	Grundstødning Grådyb 4.november	Esbjerg 27.november	Hård kuling og stærk sydgående strøm.
KSG-1 København Pram-Sdp.	1039 – 1978	Fakse Bugt København –	Kæntring Fakse Bugt 25.september	København 12.oktober	Uopklaret. Kæntret under bugsering.
LÓMUR Tórshavn M.-Lst.	947 2207 1978	Stavanger Tórshavn Stykgods	Lasten forskubbet sig Atlantehavet 20.december	– –	Vejrforholdene. Lasten forskubbet sig og beskadiget under slingerage.

Vedrørende skibet			Vedrørende søulykken	Vedrørende søforklaring	Formodet årsag
Navn Hjemsted Type	BRT kW Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Art Sted Tid	Sted Tid	Bemærkninger
MAGNUS JENSEN Ålborg M.-Lst.	2428 2824 1978	Færingehavn Godthåb Stykgods	Grundstødning Grønlands vestkyst 17.december	Godthåb 21.december	Forlist. Sagen ikke afsluttet.
MÆRSK TRADER Esbjerg M.-Lst.	932 4485 1973	Esbjerg Gormfeltet –	Havari Nordsøen 24.november	Esbjerg 4.december	Orkanagtig storm. Forkant af styrehus slået ind af sø og raseret.
NORDHVAL København M.-Lst.	19693 8826 1978	Argentina Novorossisk Majs	Grundstødning Novorossisk 17.september	København 4.december	Skibet lå for anker og drev under storm ind mod kysten og grundstødte.
POVL ANKER Rønne M.-Fg.	8203 12474 1978	København Rønne Passagerer m.v.	Kollision Østersøen 2.juni	Rønne 4.juni	Kollideret i tåge med svensk kutter VINGARØ. Søforklaring fra V. foreligger ikke.
PRINSESSE ELI-SABETH Århus M.-Pa.-Fg.	3505 8238 1964	Kalundborg Århus –	Påsejling Kalundborg havn 24.november	Århus 27.november	Kraftig storm. Påsejlet duc d'albe under havnemanøvre, slået læk.
TEISTIN Tórshavn M.-Fg.	2430 7414 1969	Tórshavn Skála –	Tørnet dokkran Skála 1.april	Skála 6.april	Tørnet kran under inddokning.

Vedrørende skibet			Vedrørende søulykken	Vedrørende søforklaring	Formodet årsag
Navn Hjemsted Type	BRT kW Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Art Sted Tid	Sted Tid	Bemærkninger
TERKOL Århus M.-Lst.	1874 1471 1975	Lübeck Vestlige Østersø Ballast	Kollision Lübeck 10.juli	Lübeck 14.juli	Maskinsvigt på M/S HANS LEH- MANN af Lübeck. Kollideret med H.L. Ubetydelige skader.
TRAVEMÜNDE Gedser M.-Fg.	9120 14692 1981	Travemünde Gedser Passagerer og biler	Brand Østersøen 8.december	Nykøbing F 17.december	Brand opstået i restaurati- onsafdelingen.

FISKESKIBE

Vedrørende skibet			Vedrørende søulykken	Vedrørende søforklaring	Formodet årsag
Navn Hjemsted Type	BRT kW Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Art Sted Tid	Sted Tid	Bemærkninger
AMALIA Godthåb M.-Ff.	5 75 1979	Fiskeplads Godthåb	Sprunget læk V. for Kook- øerne 27.marts	– –	Formentlig sprunget læk p.g. a. isskade. Forlist. 2 mand omkommet.
ANDERS PEDER Thorsminde Ff.	17 81 1959	I havn	Brand Thorsminde 15.april	– –	Beskadigelse af den elektri- ske installation i maskinrum. Brandvæsenet tilkaldt, sluk- kede ilden.
ANNA Bønnerup Ff.	5 15 1978	Bønnerup Fiskeplads	Grundstødning Kattegat 2. maj	Grenå 18.maj	Kursen lagt for tæt under land. Forlist.
ARERAK Frederikshåb M.-Ff.	12 – 1957	– –	Sprunget læk Frederikshåb havn 7.februar	Frederikshåb 9.februar	Skibet ramt af isskosser og sprunget læk, medens fortøj- et i havn.
ARKALO MIKKELES Egedesminde Ff.	5 23 1979	I havn	Sunket ved kaj Egedesminde 7.-8.februar	Egedesminde 10.februar	Kajsiden af skibet "grebet fat" i kajen. Skibet deref- ter kærtret ved indtrædende højvande og sunket. Senere hævet.
BENT-NETTE Thyborøn SM.-Ff.	43 154 1957	Thyborøn Fiskeplads	Kollision Nordsøen 15. maj	Lemvig 2.juni	Kollideret med ukendt fiske- skib. Mangelfuld udkig.

Vedrørende skibet			Vedrørende søulykken	Vedrørende søforklaring	Formodet årsag
Navn Hjemsted Type	BRT kW Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Art Sted Tid	Sted Tid	Bemærkninger
BE<?>TT Hi<?>shals Ff.	5 47 1925	– –	Kollision Hirtshals 17.september	Hirtshals 28.oktober	Kollideret med Ff. EMMA VÅEN af Strandby under havnemanøvrer.
BETTE Esbjerg Ff.	19 121 1961	Hartlepool England	Sprunget læk Nordsøen 12.juni	Esbjerg 19.juni	Vandindstrømning gennem hul i dækket. Forlist.
BOLETTE Skagen Ff.	18 231 1939	Fiskeplads Skagen	Kollision Kattegat 12.maj	Frederikshavn 14.maj	Mangelfuld udkig. Kollideret med Ff. BROVIG af Skagen.
BONITA Neksø Ff.	16 88 1976	Neksø Fiskeplads	Påsejling Neksø 22.oktober	Rønne 3.november	Mangelfuld udkig. Påsejlet havnemole.
BRITT Gilleleje Ff.	19 340 1963	Gilleleje Fiskeplads	Kollision Kattegat 23.september	Helsingø 30.oktober	Kollideret med Ff. TIKI af Gilleleje. Uopklaret.
BROVIG Skagen M.-Ff.	73 294 1957	Fiskeplads Skagen	Kollision Kattegat 12.maj	Skagen 13.juli	Uforsigtig navigering. Kollideret med Ff. BOLETTE af Skagen.
BURKARL Esbjerg Ff.	149 368 1961	Fiskeplads	Kollision Nordsøen 15.maj	Esbjerg 10.august	Påsejlet af Ff. MONA GREEN af Hirtshals.

Vedrørende skibet			Vedrørende søulykken	Vedrørende søforklaring	Formodet årsag
Navn Hjemsted Type	BRT kW Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Art Sted Tid	Sted Tid	Bemærkninger
BURKARL Esbjerg M.-Ff.	149 368 1961	– –	Sprunget læk Fladengrund 21.november	Esbjerg 30.november	Forlist.
CALYPSO Thyborøn M.-Ff.	66 231 1960	Fiskeplads	Kollision Skagerrak 22.august	Thisted 3.september	Mangelfuld udkig. Påsejlet til ankers af Ff. PONDUS af Hanstholm.
CHRISTINA ENE-MARK Neksø Ff.	19 – 1978	Neksø Fiskeplads	Kollision Østersøen 9.april	Rønne 14.april	Uopklaret. Kollideret med engelsk Ff. ST.JEROME af Hull. Søforklaring fra ST.J. foreligger ikke.
DOGGERBANK Hirtshals Ff.	202 736 1967	Hirtshals Fiskeplads	Kollision Nordsøen 7.april	Hjørring 13. april	Uopklaret. Kollideret med hollandsk bomtrawler, hvorfra der ikke foreligger søforklaring.
ELSE LAUST Vesterø Ff.	19 – –	Vesterø Fiskeplads	Kollision Kattegat 30.maj	– –	Uopklaret. Påsejlet af sovjetisk skib, hvorfra der ikke foreligger søforklaring.
EMMA VÅEN Strandby Ff.	28 154 1945	– –	Kollision Hirtshals 17. september	Hirtshals 11. november	Dårligt udsyn p.g.a. lys i land. Kollideret med Ff. BE-RIT af Hirtshals under havnemanøvrer.

Vedrørende skibet			Vedrørende søulykken	Vedrørende søforklaring	Formodet årsag
Navn Hjemsted Type	BRT kW Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Art Sted Tid	Sted Tid	Bemærkninger
FLIPPER Hanstholm SM.-Ff.	49 210 1964	– –	Grundstødning Hatterrev 20.juni	Grenå 2.juli	Grundstødt under forsøg på at komme nøstet lystfartøj til hjælp.
FORTUNA Århus M.-Ff.	– – –	– –	Brand Århus havn 7.marts	– –	Branden påsat.
FRATELLI Skagen SM.-Ff.	61 368 1961	Neksø Fiskeplads	Brand Østersøen 21.marts	Frederikshavn 2.april	Brand opstået i maskinrum. Kortslutning i vandalarmkabel.
FREM Årsdale M.-Ff.	13 – 1955	Fiskeplads Årsdale	Grundstødning Malkværn, Neksø 3. januar	Neksø 9. januar	Uopklaret.
FURUNO Esbjerg M.-Ff.	198 515 1977	I havn	Påsejling Esbjerg 29.oktober	Esbjerg 10.november	Fejlbetjening af manøvre-håndbog. Påsejlet Ff. ERIK SUSANNE og havnemole.
GÁSHÓLMUR Vág SM.- Ff.	40 154 1947	Fiskeplads	Havari Atlantehavet 12.april	– –	Skader opstået ombord som følge af hårdt vejr.
GRETHE Frederikshavn Ff.	13 33 1933	Fiskeplads Frederikshavn	Kollision Kattegat 8.juli	Frederikshavn 15.juli	Mangelfuld brug af autopilot. Kollideret med Ff. TRIALA af Sejrø. Forlist.

Vedrørende skibet			Vedrørende søulykken	Vedrørende søforklaring	Formodet årsag
Navn Hjemsted Type	B R T k W Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Art Sted Tid	Sted Tid	Bemærkninger
GUANJENKA Skagen SM.-Ff.	32 250 1944	– –	Brand Grenå 25.januar	– –	Kortslutning i el- tavle. Brand opstået i maskinrum.
GUDRUN Gilleleje M.-Ff.	19 310 1962	Fiskeplads Neksø	Grundstødning Sal thammer Rev ved Neksø 1.april	Helsingø 23. april	Skibet slået læk og senere kæntret efter berøring af Salthammer Rev. Neksø og Snogebæk molehoved forveks- let på radar.
GUDRUN Årsdale Ff.	– – –	Årsdale Fiskeplads	Sprunget læk Østersøen 29.august	– –	Vejrforholdene. Forlist. 2 mand omkommet.
HALIDA Hirtshals Ff.	4 7 1976	Fiskeplads Hirtshals	Grundstødning Nordsøen 16.februar	Hjørring 4.marts	Motorstop p.g.a. indtrængen- de vand.
HAMRABERG Midvåg M.-Ff.	182 596 1976	I havn	Påsejling Tórshavn 15.januar	– –	Lysmaskinen, som leverer strøm til omstyringen, gik i stå. 3 joller påsejlet, hvoraf de 2 sank.
HANNE DORTHE Hirtshals Ff.	19 180 1959	Fiskeplads Hirtshals	Grundstødning Hirtshals 30.november	2. og 8. de- cember Hirtshals og Hjørring	Vejrforholdene. Forlist. 3 mand omkommet.

Vedrørende skibet			Vedrørende søulykken	Vedrørende søforklaring	Formodet årsag
Navn Hjemsted Type	BRT kW Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Art Sted Tid	Sted Tid	Bemærkninger
HAVET Årsdale Ff.	19 110 1961	Fiskeplads Årsdale	Kollision Østersøen 4.april	Rønne 8. april	Kollideret med Ff. INGRID af Cuxhaven. Søforklaring fra I. foreligger ikke.
HAVGASIN Klaksvik Ff.	8 73 1973	Fiskeplads Klaksvik	Bordfyldt af en sø Færøerne 6.november	Klaksvik 9.november	En sø skyllede ind over agterstævnen, vand trængte ind i skibet, som sank på få minutter. Besætningen reddet i oppustelig redningsflåde.
H.BØRSMOSE Hjerting SM.-Ff.	39 144 1944	På fiskeri	Påsejling Nordsøen 6.marts	Esbjerg 12.marts	Uopklaret. Påsejlet til ankers af ukendt skib. Forlist. 2 mand omkommet.
HELEN Hanstholm Ff.	19 81 1949	Egersund Fiskeplads	Kollision Skagerrak 3.september	Egersund 4. september	Manglende agtpågivenhed. Kollideret med norsk Ff. VESTER JUNIOR.
HORNSTRUP Thyborøn SM.-Ff.	41 169 1941	Lemvig fiskeplads	Forsvundet Nordsøen 23.-27. november	Lemvig 30.december	Forsvundet. Besætningen omkommet.
HVALEN Bønnerup Ff.	- - -	Bønnerup Fiskeplads	Sprunget læk Kattegat 15. januar	Grenå 12.august	Uopklaret. Forlist.

Vedrørende skibet			Vedrørende søulykken	Vedrørende søforklaring	Formodet årsag
Navn Hjemsted Type	BRT kW Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Art Sted Tid	Sted Tid	Bemærkninger
INGEBORG Hirtshals Ff.	19 99 1928	I havn	Kollision Hirtshals 1.juni	Hjørring 2.juli	Påsejlet af kutter NIELSEN.
INGE-DORTHE Århus SM.-Ff.	34 257 1968	– –	Brand Århus havn 7.marts	– –	Brand påsat.
IRENE Kolding Ff.	– – –	På fiskeri	Påsejling Kolding Fjord 5.august	Kolding 6. august	Tåge. Påsejlet af THUNBOX 2 af Lidköping. Føreren af I. muligvis faldet over bord og druknet inden påsejlingen. forlist.
JAN NIELSEN Hunde Eilande Ff.	8 – 1965	Egedesminde Hunde Eilande	Forsvundet Vestgrønland- ske skærgård 9.februar	Egedesminde 9. februar	Skibet forladt i isen. Forsvundet.Uopklaret.
J.B.OLSEN Godhavn M.-Ff.	15 100 1965	– –	Forsvundet Disko Bugt Medio december	– –	Forsvundet under storm i Disko Bugt. Formentlig forlist p.g.a. overisning. Besætning på 7 mand savnes.
JEAN ENEVOLDSEN Esbjerg Ff.	177 507 1974	Fiskeplads Esbjerg	Havari Nordsøen 24.november	– –	Vejrforholdene. Styrehus ramt af sø. Vinduer slået ind. 1 mand kvæstet.

Vedrørende skibet			Vedrørende søulykken	Vedrørende søforklaring	Formodet årsag
Navn Hjemsted Type	BRT kW Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Art Sted Tid	Sted Tid	Bemærkninger
JENS CHR. NORD- FISK Skagen M.-Ff.	123 257 1960	Skagen Fiskeplads	Kollision Skagerrak 28.januar	Frederikshavn 10. februar	Ingen vagthavende i J.C.N.s styrehus. Kollideret med ukendt skib.
JENS SØMAND Skagen SM.-Ff.	59 294 1968	På fiskeri	Kollision Østersøen 27.april	Frederikshavn 14.maj	Mangelfuld udkig. Kollideret med Ff. SKARVØ af Skagen.
JETTE Kalundborg Ff.	13 – 1941	På fiskeri	Grundstødning Kalundborg Fjord 7.december	Kalundborg 6.januar 1982	Fik trawlen i skruen og drev på grund.
JYTTE Bønnerup Strand M.-Ff.	15 90 –	– –	Brand Østersøen 14.januar	– –	Defekt olieregulator i forbindelse med slingerage. Brand i styrehus.
KATIAN Gilleleje Ff.	19 139 1966	– –	Kæntret Kattegat 10.november	Helsingø 25.november	Vejrforholdene i forbindelse med for ringe stabilitet. Forlist.
KENT Sæby Ff.	16 93 1965	Fiskeplads Hirtshals	Kæntring Slagerrak 2. november	Hjørring 15. december	Vejrforholdene. Forlist. 2 mand omkommet.

Vedrørende skibet			Vedrørende søulykken	Vedrørende søforklaring	Formodet årsag
Navn Hjemsted Type	BRT kW Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Art Sted Tid	Sted Tid	Bemærkninger
KORONA Esbjerg M.-Ff.	149 368 1971	På fiskeri	Kollision Nordsøen 30. maj	Esbjerg 22.juli	Uopklaret. Kollideret med ukendt skib.
KRÚNBORG Tórshavn M.-Ff.	863 2059 1973	Tórshavn Fiskeri	Brand Atlantehavet 7.juli	– –	Uopklaret. Brand opstået i skibets værksted.
LARS A. KRUSE Skagen M.-Ff.	342 647 1979	– –	Grundstødning N. for Samsø 18.februar	Frederikshavn 2. marts	Manglende omhu ved navigeringen.
LIANA Hvalpsund M.-Ff.	4 84 1938	Fiskeplads Thyborøn	Sprunget læk Ved Agger Tan- ge 14.februar	Lemvig 8. maj	Uopklaret. Forlist.
LINDA MARIE Bagenkop Ff.	7 53 1973	På fiskeri	Kæntring Østersøen 12.januar	– –	Vejrforholdene. Forlist. 2 mand omkommet.
LISE LONE Århus Ff.	19 165 1962	– –	Kollision Grenå havn 18. december	Grenå 23. december	Kollideret med Ff. ZENITH af Frederikshavn.
LOTTE MEJDAHL Strandby M.-Ff.	83 320 1959	– Fiskeri	Kæntring Skagerrak 18.juli	Frederikshavn 24.juli	Ved krængning strømmede vand ind gennem åbne isdæksler samt dør til bakken. Forlist.

Vedrørende skibet			Vedrørende søulykken	Vedrørende søforklaring	Formodet årsag
Navn Hjemsted Type	BRT kW Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Art Sted Tid	Sted Tid	Bemærkninger
LOTTE POLARIS Hirtshals M.-Ff.	149 588 1968	På fiskeri	Kollision Nordsøen 23.august	Hirtshals 11.november	Uopklaret. Kollideret med Ff. URSEL af Bremerhaven. Søforklaring fra U. foreligger ikke.
MARIE VEST Skagen M.-Ff.	149 412 1968	Skagen Fiskeri	Kollision Østersøen 26.marts	Frederikshavn 14.april	Uopklaret. Kollideret med M/S VIRGO af Helsingfors. Søforklaring fra V. foreligger ikke.
METTE HOLM Esbjerg M.-Ff.	132 368 1970	Esbjerg Fiskeri	Kollision Nordsøen 29.september	Esbjerg 8.oktober	Kollideret med hollandsk Ff. PIETERTJE ELISABETH. Søforklaring fra P.E. foreligger ikke.
MICHAEL RUBY Thyborøn SM.-Ff.	36 147 1948	Thyborøn Fiskeri	Sprunget læk Nordsøen 21.april	Lemvig 28.april	Sprunget læk. Forlist. Uopklaret.
MONA Hirtshals Ff.	12 100 1935	I havn	Kollision Hirtshals 5.april	Hjørring 13.april	Føreren uopmærksom. Sejlede ind i siden på 36 m lang, tom mudderpram.
MONA GREEN Hirtshals Ff.	147 706 1961	På fiskeplads	Kollision Nordsøen 15.maj	Hjørring 9.juni	Mangelfuld udkig. Påsejlet af BURKARL af Esbjerg.

Vedrørende skibet			Vedrørende søulykken	Vedrørende søforklaring	Formodet årsag
Navn Hjemsted Type	BRT kW Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Art Sted Tid	Sted Tid	Bemærkninger
NIELSEN Hirtshals Ff.	9 85 1979	I havn	Kollision Hirtshals 1.juni	Hjørring 2.juli	Manglende agtpågivenhed. Påsejlet kutter INGEBORG.
N.V.JØRGENSEN Godthåb M.-Ff.	20 – –	– –	Grundstødning Godthåbsfjorden 14.juni	Godthåb 17.august	Vagthavende faldet i søvn.
ONKEL SAM Neksø SM.-Ff.	46 162 1957	På fiskeri	Maskinrums-brand Østersøen 3.marts	– –	Mangelfuld rengøring af oliespild i maskinrum. Branden slukket af Halon 1301-anlægget.
PONDUS Hanstholm M.-Ff.	99 257 1958	På fiskeri	Kollision Skagerrak 22.august	Thisted 3.september	Mangelfuld udkig. Påsejlet ankerligger Ff. CALYPSO af Thyborøn.
RIKKE KENT Hanstholm Ff.	5 – –	Hanstholm Fiskeri	Grundstødning Nordsøen 22.november	Thisted 12.februar 1982	Mangelfuld navigering.
RITA IRENE Esbjerg SM.-Ff.	39 132 1948	Esbjerg Fiskeri	Sprunget læk Nordsøen 20.oktober	Esbjerg 26. oktober	Skibet sprunget læk i maskinrummet. Sank umiddelbart før pumpegrej skulle bringes om bord.

Vedrørende skibet			Vedrørende søulykken	Vedrørende søforklaring	Formodet årsag Bemærkninger
Navn Hjemsted Type	BRT kW Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Art Sted Tid	Sted Tid	
ROBINIA Esbjerg M.-Ff.	149 368 1970	– –	Sprunget læk Nordsøen 19.oktober	Esbjerg 26. oktober	Læk i maskinrum. Forlist.
SCAVENIUS Skagen SM.-Ff.	32 147 1946	-Fiskeplads	Brand i ma- skinrum Nørdsøen 22.februar	Skagen 18.september	Brandårsag uopklaret.
SERMILIK Sukkertoppen Ff.	499 825 –	Sukkertoppen Patreksfjordur (Island)	Kæntring Island 23.marts	Reykjavik 24.marts	Overisning. Forlist. Føreren omkommet.
SKARVUR Fuglefjord M.-Ff.	403 736 1970	På fiskeri	Påsejling Færøerne 19.januar	Fuglefjord 19.januar	Vagthavende faldet i søvn. Tørnet lodret klippevæg.
SKARVØ Skagen M.-Ff.	91 206 1960	Fiskeri	Kollision Østersøen 27.april	Frederikshavn 14.maj	Mangelfuld udkig. Kollideret med Ff. JENS SØMAND af Ska- gen.
SKOPARIN Tórshavn SM.-Ff.	37 154 1942	– –	Brand Nordatlanten 10.august	– –	Uopklaret. Brand i maskin- rummet.
SONJA JENSEN Thyborøn M.-Ff.	149 441 1968	Thyborøn Hanstholm	Påsejling Hanstholm 29.juni	– –	Fejl ved omstyringen. Påsej- let norsk lystfartøj.

Vedrørende skibet			Vedrørende søulykken	Vedrørende søforklaring	Formodet årsag Bemærkninger
Navn Hjemsted Type	BRT kW Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Art Sted Tid	Sted Tid	
STELLA NORDFISK Skagen M.-Ff.	161 566 1967	Fiskeri Skagen	Påsejling Falsterbokalen 7. februar	Frederikshavn 10. februar	Mangelfuld udkig. Pasesjlet molehoved.
SUJUMUT Godthåb M.-Ff.	52 154 1956	Sydprøven Julianehåb Stykgods	Grundstødning Grønlands vestkyst 19. januar	Julianehåb 20. januar	Dårligt vejr med snetykning og kraftig blast.
SUSANNE JETTE Hanstholm M.-Ff.	96 368 1963	— —	Påsejling Rønne havn 13. maj	— —	Beruselse. Under havnemanøvre påsejlet Ff. BIRGIT af Helsingfors og Ff. VIOLA af Rønne, der lå fortøjet ved kaj.
SVEND IVER Havneby SM.-Ff.	39 125 1944	Fiskeplads Havneby	Kollision Lister Dyb 3. november	Tønder 18. november	Manglende agtpågivenhed. Kollideret med M/S VIKING-LAND af List.
TEIDE Esbjerg M.-Ff.	177 508 1974	Fiskeplads Esbjerg	Grundstødning Grådyb 21. april	Esbjerg 7. maj	Fejl ved el-styringen.
THOMALI Hanstholm Ff.	17 110 1975	Hanstholm Fiskeplads	Kæntring Nordsøen 23. september	Thisted 1. oktober	Forlist.

Vedrørende skibet			Vedrørende søulykken	Vedrørende søforklaring	Formodet årsag Bemaerkninger
Navn Hjemsted Type	BRT kW Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Art Sted Tid	Sted Tid	
TIKI Gilleleje SM.-Ff.	57 243 1962	Skagen Gilleleje	Kollision Kattegat 23. september	Helsingø 30. oktober	Kollideret med Ff. BRITT af Gilleleje. Uopklaret.
TINA Skagen Ff.	- - 1981	I havn	Tørnet mole - -	- -	Beruseelse. Tørnet mole og grundstødt.
TOMMY Frederikshavn Ff.	15 - 1944	Fiskeri Hirthshals	Grundstødning Skagerrak 10. april	Hirtshals 21. april	Tæt tåge.
TRIGLA Sejerø Ff.	19 110 1943	Frederikshavn Fiskeplads	Kollision Kattegat 8. juli	Frederikshavn 15. juli	Kollideret med Ff. GRETHE af Frederikshavn. Mangelfuld brug af autopilot i G.
VAGN BERG Skagen SM.-Ff.	25 199 1917	Fiskeplads Skagen	Sprunget læk Kattegat -	Frederikshavn 15. januar	Sprunget læk. Forlist.
VESTERHAVET II Grenå Ff.	15 71 1912	Thyborøn Fiskeplads	Grundstødning Nordsøen 14. februar	Thisted 23. februar	Motorstop.
VESTFINNUR Vestmanna M.-Ff.	119 468 1973	På fiskeri	Brand Nordatlanten 29. juni	- -	Uopklaret. Brand opstået i maskinrum.

Vedrørende skibet			Vedrørende søulykken	Vedrørende søforklaring	Formodet årsag Bemærkninger
Navn Hjemsted Type	BRT kW Byggeår	Afgangssted Bestemmelsessted Ladning	Art Sted Tid	Sted Tid	
VESTURBÚGVIN Vestmanna M.-Ff.	146 504 1978	Fiskeplads Vestmanna	Grundstødning Færøerne 17.august	Tórshavn 20.august	Vagthavende faldet i søvn. Skibet fri ved højvande.
ZENITH Frederikshavn SM.-Ff.	25 113 1937	– –	Kollision Grenå havn 18. december	Grenå 23.december	Kollideret med Ff. LISE LONE af Århus.

SØULYKKER SOM FØLGE AF NAVIGERING I SØKORT
MED FOR LILLE MÅLESTOKSFORHOLD

I 1981 indtraf to alvorlige søulykker som følge af navigering i søkort med for lille målestoksforhold.

- A. Et lastskib (299 BRT) påsejlede i tåge et bundfast fyr, hvorved skibet fik en flænge under vandlinien på 3–4 m og sank kort tid efter. Under navigationen var anvendt et oversejlingskort i målestok 1:250.000, uanset at skibet var i færd med at anduve havn. Det bundfaste fye var ikke angivet i det anvendte søkort, men fandtes i et søkort over området i målestok 1:100.000, som burde have været anvendt under anduvningen.
- B. Et lastskib (399 BRT) grundstødte på et koralrev tæt ved en fastlandskyst. Skibet blev slået læk og måtte senere bjærges. Ved sejladsen blev anvendt et søkort til oceanpassage i målestok 1:3.500.000, d.v.s. at 1 sømil svarer til 0,5 mm i søkortet. Ved passage af koralrevet ca. 8 sømil fra land burde der efter industriministeriets opfattelse have været anvendt et søkort i et større målestoksforhold. Et sådant fandtes i målestok 1:150.000.